◆ タイヤサンダー取り扱い説明書 ◆

YOKOMO LTD. 2003.10

１０分の１ツーリングカー用ラバータイヤのパーティングラインのバリ取りや走行後のトレッド面のリフレッシュ等をメインに設計された小型タイヤサンダーです。



使用する電源は１２Ｖ安定化電源（１０Ａ以上推奨）もしくは１２Ｖシールドバッテリーを使用してください。

本体裏面に付属のゴム足を貼ってからご使用ください。

スイッチは押してＯＮ、もう１度押すとＯＦＦになります。

本体を固定しながらスイッチを操作してください。タイヤ装着後、電源を入れた際に反動トルクで動く場合があるので注意して下さい。



回転方向に注意して作業してください。
※サンドペーパーは別途お買い求め下さい。

※使用上の注意※
・１２Ｖ電源接続時にショート等に十分注意して下さい。
・作業する際は、本体が安定して固定できる平らなところで使用してください。
・電源スイッチを入れる際は本体を押さえ、動かないように固定してから電源を入れて下さい
・電源を入れた際に反動で本体が動く場合がありますので注意して下さい。
・回転部分は大変危険です。作業の際は回転部分に巻き込まれないよう十分注意して作業してください。
・作業する際は、巻き込み等の恐れがあるので、あらかじめ回転方向を確認してから使用して下さい。

株式会社ヨコモ　〒120-0005 東京都足立区綾瀬5-23-7　TEL 03-5613-7553　FAX 03-5613-7552　http://www.teamyokomo.com