

ユーザー様、販売店様 各位

BD8 用サスマウント (B8-301FRA) に説明書の入れ間違い

いつもヨコモ製品をご愛顧頂き、誠にありがとうございます。

先日発売いたしました BD8 用のオプションパーツ ”B8-301FRA フロント (R) サスマウント ”A” (39.5 ~ 42.7mm)” に、誤って別の説明書を封入してしまいました。製品自体に不具合はなく、正常にお使いいただけますが、正しい説明書をご入用の方は、下記アドレスよりダウンロードしていただくか、ご面倒でもお買い求め頂きました販売店様、または当社アフターサービス部 (TEL03-5613-7553) までお知らせください。

またお客様からご連絡のありました販売店様は、当社営業部まで急ぎお客様のお名前、ご住所をお知らせください。すみやかに対応させていただきます。



説明書ダウンロード：

http://www.teamyokomo.com/download/161216_b8_301fra_manual.pdf

今後このようなことの無い様努めて参りますので、ご容赦のほどよろしくお願いいたします。誠に申し訳ございませんでした。

ヨコモ アフターサービス部 TEL:03-5613-7553 (土・日・祝祭日を除く 09:00 ~ 17:00)

正規説明書画像

B8-301A/SA/FRA
YOKOMO LTD. 2016.10

90	05	39.5mm
40	04	39.9mm
ε0	03	40.3mm
Z0	02	40.7mm
1	1	41.1mm
02	Z0	41.5mm
03	ε0	41.9mm
04	40	42.3mm
05	90	42.7mm



※誤った製品には B8-301B/SB/FRB の説明書が入っています。

株式会社 ヨコモ
〒120-0005 東京都足立区綾瀬 5-23-7
TEL03-5613-7553
FAX03-5613-7552